Noch nicht unterschrieben.

Bericht	Material im Wagen. Kunde vorher anrufen.
Fotodokumentation	1 Fotos
Arbeitszeit	1:43 h
Ausgeführt von	Paul Weber
Datum	02.11.2026
Auftrag	Sicherung fliegt raus
Ort	Schulstraße 20, 14467 Potsdam
Kunde	Schröder Steuerberatung