Noch nicht unterschrieben.

Bericht	Material im Wagen. Kunde vorher anrufen.
Fotodokumentation	0 Fotos
Arbeitszeit	0:00 h
Ausgeführt von	Sabine Mayer
Datum	03.11.2026
Auftrag	Photovoltaik Kontrolle
Ort	Waldstraße 59, 14467 Potsdam
Kunde	Wohnanlage Parkblick