Katharina Hofmann · 30.10.2026 15:10



Unterschrift	
Bericht	Material im Wagen. Kunde vorher anrufen.
Fotodokumentation	2 Fotos
Arbeitszeit	2:58 h
Ausgeführt von	Paul Weber
Datum	30.10.2026
Auftrag	E-Check Praxis
Ort	Goethestraße 34, 14467 Potsdam
Kunde	Familie Köhler