Noch nicht unterschrieben.

Bericht	Material im Wagen. Kunde vorher anrufen.
Fotodokumentation	1 Fotos
Arbeitszeit	2:49 h
Ausgeführt von	Sabine Mayer
Datum	02.11.2026
Auftrag	Herdanschluss
Ort	Am Markt 40, 14467 Potsdam
Kunde	Familie Walter